

Додаток 5 до наказу  
№ 208 від 24.07.2025 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник відділу освіти

Шевченківського та

Залізничного районів

Управління освітньої Інфраструктури

Департаменту освіти та культури ЛМР

Михайло ЧАБАЦЬ

2025

**Акт**  
прийому готовності

середньої загальноосвітньої школи № 68 м. Львова

до нового 2025-2026 навчального року

Повна адреса закладу 79040 м. Львів, вул. Дозвільна 3

Телефон 262-01-06

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти

**Гнус Павло Миколайович**

Відповідно до наказу управління освітньої інфраструктури ДОК ЛМР від 17.07.2025р. № 57р «Про вивчення готовності закладів освіти Львівської МТГ до роботи в новому 2025-2026 навчальному році», наказу відділу освіти № 208 від 24.07..2025р. перевірку проводила комісія в складі:

Шулик Андрій Михайлович, енергоменеджер ВО Шевченківського та Залізничного районів департаменту освіти та культури ЛМР, керівник групи

Алемасова Василина Василівна, економіст ЦБ ВО Шевченківського та Залізничного районів департаменту освіти та культури ЛМР;

Андрусишин Ірина Романівна, економіст-провідний спеціаліст ЦБ ВО Шевченківського та Залізничного районів УО департаменту освіти та культури ЛМР;

Царик Мар'яна Андріївна, старший лейтенант поліції, інспектор відділу «Служба освітньої безпеки»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В присутності директора школи Павла ГНУСА

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за закладом освіти певної ділянки адміністративного району - \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_
2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.
3. Обладнано для шестирічок:  
Спальня \_\_\_ 0 \_\_\_, кімнат для відпочинку \_\_\_ 0 \_\_\_, спортмайданчиків \_\_\_ 0 \_\_\_\_\_.
4. Кількість:  
груп продовженого дня \_\_\_ 1 \_\_\_, у них дітей - 30
5. У 2025-2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися  
\_\_\_ 26 \_\_\_ класів, \_\_\_\_\_ учнів, з них у I зміну \_\_\_ 26 \_\_\_ кл., у II зміну \_\_\_\_\_ - \_\_\_ кл.  
Середня наповнюваність класів 1-4 \_\_\_ 26,0 \_\_\_, 5- 9 \_\_\_ 35,0 \_\_\_, 10-11 \_\_\_ 20,5 \_\_\_.
6. Наявність проекту плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік  
\_\_\_\_\_ так \_\_\_\_\_.
7. Діяльність благодійного фонду - -
8. Стан виконання ремонтних робіт:  
капітальних ремонтів \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
поточних ремонтів - **задовільний**  
Хто виконував/виконує роботи з ремонту приміщень – **техперсонал, батьківські громади.**
- 8.1 Чи потребує заклад реконструкції або капітального ремонту? так
- 8.2 Чи є розроблено ПКД ? -
9. Стан території та її площа **0,8938**  
кількість дерев \_\_\_ 97 \_\_\_, у тому числі фруктових \_\_\_ 10 \_\_\_\_\_,  
ягідних кущів \_\_\_ 5 \_\_\_\_\_, квітників \_\_\_ 3 \_\_\_\_\_.
10. Кількість і стан допоміжних споруд \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Наявність сміттєзбиральних майданчиків, їх стан – **задовільний (один контейнер)**
12. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – **так, задовільний, потребує оновлення 10%**
13. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:  
**Найпростіше укриття**

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Містість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Протирадіаційне укриття						
Найпростіше укриття						

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Фільтровані протигазові	Респіраторами (власними засобами)	Примітка

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Дозвільна 3	так	так	так	ні	так	так	
Майстерня	-							

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

14. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту		Примітка
		Фільтрувальними протигазами	Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)	

		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості
Працівники	70	-	-	-	-
Здобувачі освіти	650	-	-	-	-

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту, респираторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

15. Організація охорони закладу освіти:

- хто забезпечує охорону? охоронник, в нічний час – фірма «Аресконт»
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) \_\_\_\_\_ так (2 шт.) \_\_\_\_\_
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) \_\_\_\_\_ ні \_\_\_\_\_
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) \_\_\_\_\_ наявні (28 камер);
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) \_\_\_\_\_ наявні (8) \_\_\_\_\_

16. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - спортивний майданчик 60\*80, футбольне поле 20\*50, задовільний

17. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів закладів освіти, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо	1	+	+	+		+
Суміщені (комбіновані)	1	+		+		+

18. Наявність матеріально-технічної бази для викладання предмету «Захист Вітчизни»

21. Наявність методичного кабінету

22. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників

23. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

Вид приміщення	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток	Наявність зброї, кількість, стан
		повністю	частково	є	немає		
кабінет	-		+		+	+	
тир	--	немає			-	-	

19. Готовність навчальних кабінетів до нового навчального року:

Кабінети	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Українська мова та література, географія, історія тощо	2 1		+		+	У наявності

20. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини	143,9	15	20%	Дошка	Люмінесц	+
3 обробки харчових продуктів	Комб. 51,7	20	50%	Паркет, плитка	Лампи	+
3 обробки тканини						
Інші						

21. Наявність методичного кабінету \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

22. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

23. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
		справні	несправні
Комп'ютери та комп'ютерна техніка	56	56	-
Мультимедійні проектори	2	2	-
Інтерактивні дошки	1	1	-
Магнітофони	21	21	-
Радіовузол			
Лінгафонний клас			
Телевізори	8	8	-
Мультиборд	3	3	-
Пристрій для зашторювання			

24. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 180,4 кв.м 80%

24а. Чи задіяні при спортивних залах навчальних закладів душові кімнати та санвузли \_\_\_\_\_ відсутні

25. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки  
Актовий зал, спільний з їдальнею 181,6 кв.м

25а. Наявність басейну, його стан та готовність до функціонування, з якої причини не функціонує, чи вирішено питання відомчого лабораторного контролю води з басейну \_\_\_\_\_

26. Стан меблів (у класних приміщеннях, кабінетах тощо) - задовільний  
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і ростових груп  
\_\_\_\_\_ комплект парт для 6 класу \_\_\_\_\_

27. Наявність:

27.1 харчоблоку так.

кількість посадочних місць \_\_\_-\_\_\_, забезпеченість та стан меблів задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням \_\_\_\_\_ забезпечені

санітарний стан задовільний

умови для миття рук задовільні

Наявність проточної води: холодної \_\_\_+\_\_\_, гарячої \_\_\_\_\_+\_\_\_\_\_.

27.2 їдальні \_\_\_\_\_ так \_\_\_\_\_.

кількість посадочних місць \_\_\_\_\_ 108 \_\_\_\_\_, забезпеченість та стан меблів \_\_\_\_\_

забезпеченість технологічним обладнанням \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

санітарний стан задовільний

умови для миття рук задовільні

Наявність проточної води: холодної \_\_\_+\_\_\_, гарячої \_\_\_\_\_+\_\_\_\_\_.

27.3 буфету \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

кількість посадочних місць \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, забезпеченість та стан меблів  
забезпечені  
забезпеченість технологічним обладнанням забезпечені  
санітарний стан задовільний  
умови для миття рук задовільні  
наявність проточної води: холодної \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ гарячої \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
запроваджена система НАССР є у наявності у підрядника  
28. Організація питного режиму, чи проведено лабораторний контроль якості питної  
води перед початком навчального року забезпечується їдальнею та питним  
фонтанчиком, організовано проведення лабораторного контролю.  
29. Наявність медичного кабінету: є у наявності  
хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, чи укомплектовані  
медичними працівниками -  
30. Наявність і стан бібліотеки так, потребує капремонту  
31. Фонд підручників – 10 711 художньої літератури - 3282 періодичних видань -  
0 методична література - 1128  
Забезпеченість підручниками за предметами 98%  
32. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами відповідно норм  
33. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення так,  
Протокол №24-08-011, електротехнічна лабораторія ФОП Медвідь С.Я.  
34. Наявність і стан протипожежного обладнання:  
система оповіщення про пожежу і управління евакуацією (тип) \_\_\_\_\_, здійснюється  
персоналом \_\_\_\_\_  
кількість та відповідність евакуаційних шляхів та виходів \_\_\_\_\_4 (утримуються в нормі)  
проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - не  
оброблено  
протипожежні щити \_\_\_\_\_1 (потребує оновлення та укомплектації)  
вогнегасники \_\_\_\_\_37( перезарядка серпень місяць 2025р.)  
блискавкозахист \_\_\_\_\_встановлено 2023р. \_\_\_\_\_  
пожежні водойми (гідранти) - відсутні  
пожежні рукави \_\_\_\_\_9\_шт ( квітень місяць 2022р.).  
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації - в наявності  
наявність системи протипожежного захисту - відсутня  
35. Стан покрівлі задовільний, потребує завершення шатровий дах  
36. Наявність і стан інженерних комунікацій:  
водопостачання(підведена холодна проточна вода до приміщень навчальних  
закладів) централізоване, «Львівводоканал», задовільний  
газопостачання - відсутнє, електропостачання «Львівобленерго», задовільний  
каналізація (підключені до місцевих очисних споруд) задовільний обладнані  
внутрішні санвузли \_\_\_\_\_+ \_\_\_\_\_  
36а. Постійною гарячою протічною водою забезпечені:  
усі виробничі приміщення харчоблоку \_\_\_\_\_+ \_\_\_\_\_  
обідній зал \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_  
душові при спортивній залі (роздягальні) \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_  
медичний кабінет \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_

навчальні кабінети з вивчення хімії \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

навчальні кабінети з вивчення фізики \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

навчальні кабінети з вивчення біології \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

навчальні лабораторії \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

майстерні \_\_ - \_\_, **забезпечений кабінет праці для дівчат №2**

санітарні вузли \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

зали басейнів \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Наявність резервного гарячого водопостачання.(на випадок відсутності гарячої води) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

37. Стан заміни вікон **98%**

38. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі **задовільний, потребує оновлення, повітрообмін за рахунок природної циркуляції**

39. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) у наявності

40. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне, електроопалення), її стан **теплоцентраль, задовільний**

41. Здійснення прочистки димовентканалів \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

42. Стан горищ **задовільний**

43. Стан підвальних приміщень **відсутні**

44. Наявність запасних ключів від приміщень закладу \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

45. Місце зберігання запасних ключів в приміщенні для технічного персоналу (заступник директора школи з господарських питань)

46. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом вакансія педагогічних кадрів – **0, вакансія техпрацівника -4**

47. Наявність договорів оренди та договорів про надання послуг у наявності

48. Наявність та реєстрація колективного договору реєстровий №228 від **14.11.2019 р.**


49. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення

Потреба у сховищі, завершення заміни вікон, капітальний ремонт опалення, спортзалу та майстерень.


Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року


*Заклад освіти готовий до роботи*  
*у 2025-2026 навчальному році*


Голова комісії:

 Шуми А.М.

Члени комісії

 Алмасова В.В.

 Босей Р.М.

 Андрушшин Т.Т.

 Царик С.А.

Керівник закладу освіти



Павло ГНУС

Повна адреса закладу 79040 м. Львів, вул. Досвітська 3

Телефон 262-01-06

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти

Гнус Павло Миколайович

Відповідно до наказу управління освітньої інфраструктури ДОК ЛМР від 17.07.2025р. № 57р «Про включення готовності закладів освіти Львівської МТГ до роботи в новому 2025-2026 навчальному році», наказу відділу освіти № 208 від 24.07.2025р. перевірку проводила комісія в складі:

Шумак Андрій Михайлович, енергоменеджер ВО Шевченківського та Залізничного районів департаменту освіти та культури ЛМР, керівник групи

Алмасова Василіна Василівна, економіст ЦБ ВО Шевченківського та Залізничного районів департаменту освіти та культури ЛМР;

Андрушшин Тріна Романівна, економіст-провідник спеціаліст ЦБ ВО Шевченківського та Залізничного районів УО департаменту освіти та культури ЛМР;

Царик Мар'яна Андріївна, старший лейтенант поліції, інспектор відділу "Служба освіти" Берлукки